

## *Troubleshooting*

### **Assistina**

#### **信息消息**

**Assistina 301plus运行超过35秒/周期。**

偏差+/- 5秒是可接受的。如偏差更多，请检查供气管路的空气过滤器和气压（4~10bar / 58~145psi）。如果都正常，请排空水箱后送去维修。